



橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
							H26(2014)	H27(2015)	H28(2016)	H29(2017)	H30(2018)	H31(2019)	H32(2020)	H33(2021)	H34(2022)	H35(2023)
豊成橋	1級	岡島13号線	15.4	1986	28	2011					定期点検					定期点検
毛茂間内橋	その他	下幌別12号線	77.42	1980	34	2009				定期点検						定期点検
下幌別橋	1級	岡島13号線	198.6	1986	28	2011				定期点検						定期点検
																【床版】床版防水工
																24.9
にしない橋	1級	岡島13号線	11.5	1984	30	2009			定期点検				定期点検			
1号橋	2級	岡島2号線	17.1	1990	24	2011			定期点検				定期点検			
無名	2級	山臼4号線	8.5	1971	43	2009				定期点検				定期点検		
1号橋	1級	山臼5号線	8.4	1971	43	2009				定期点検					定期点検	
2号橋	1級	山臼5号線	11.5	1971	43	2009				定期点検					定期点検	
無名橋	その他	山臼10号線	12.5	1980	34	2009				定期点検			定期点検			
2号橋	1級	山臼10号線	10.5	1971	43	2009				定期点検					定期点検	
第1号橋	1級	山臼10号線	11.5	1993	21	2009				定期点検					定期点検	
1号橋	1級	乙忠部7号線	13.7	1971	43	2009			定期点検			定期点検				
広域2号橋	1級	乙忠部9号線	10.5	1994	20	2009				定期点検					定期点検	



橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期								
							H26(2014)	H27(2015)	H28(2016)	H29(2017)	H30(2018)	H31(2019)	H32(2020)	H33(2021)	H34(2022)
豊穰橋	2級	風烈布2号線	39.7	1969	45	2011			定期点検					定期点検	←-----→ 【橋脚】表面被覆工+断面修復工 【主桁】部分的塗装塗替え工 【床版】床版防水工 【支承】モルタル打ち替え工 【地覆】断面修復工
														9.2	定期点検
豊潤橋	1級	風烈布2号線	69	1998	16	2011					定期点検				
1号橋	その他	音標11号線	10.4	1971	43	2009				定期点検				定期点検	
1号橋	1級	音標13号線	7.3	1974	40	2009			定期点検					←-----→ 【橋台】表面被覆工+断面修復工 定期点検	
														3.1	
1号橋	2級	音標24号線	10.8	2002	12	2009				定期点検				定期点検	
新音標橋	2級	音標24号線	92.1	2002	12	2009				定期点検					定期点検
音標中橋	1級	音標21号線	73.5	1975	39	2011			定期点検			定期点検			
標橋	2級	音標19号線	11.5	1992	22	2009				定期点検				定期点検	
第二号橋	1級	音標27号線	9.5	1976	38	2009			定期点検					←-----→ 【橋台】表面被覆工+断面修復工 定期点検	
															1.2
第三号橋	1級	音標27号線	19	1976	38	2011			定期点検			定期点検			
草溪橋	2級	音標28号線	13.6	2004	10	2009					定期点検				定期点検
2号橋	1級	音標27号線	11.4	1980	34	2009			定期点検				←-----→ 【主桁】ひび割れ注入工 【床版】ひび割れ注入工 【橋面】防水工 定期点検		
														10.0	
1号橋	1級	音標29号線	14.5	1979	35	2009			定期点検			定期点検			

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
							H26(2014)	H27(2015)	H28(2016)	H29(2017)	H30(2018)	H31(2019)	H32(2020)	H33(2021)	H34(2022)	H35(2023)
2号橋	その他	音標30号線	12.3	1972	42	2009				定期点検					定期点検	
南開橋	2級	音標30号線	17.8	1983	31	2011			定期点検				定期点検		【橋台】ひび割れ注入工 【支承】モルタル打ち替え工	
無名橋	その他	音標29号線	9	1986	28	2009				定期点検						0.4 定期点検
さくの橋	その他	風烈布10号線	9.5	1988	26	2009				定期点検			定期点検			
新富橋	その他	ケモマナイ線	9.4	1981	33	2009				定期点検			定期点検			
三幸橋	その他	ケモマナイ線	20.5	1982	32	2009			定期点検			定期点検				
もとやま橋	その他	ケモマナイ線	10.4	1979	35	2009				定期点検					定期点検	
乙忠部沢橋	その他	乙忠部19号線	15.5	1992	22	2009			定期点検			定期点検				
第3号橋	1級	乙忠部9号線	13.5	1995	19	2009				定期点検					定期点検	
広域第5号橋	1級	乙忠部11号線	12.5	1996	18	2009	定期点検					定期点検				
無名橋	その他	美幸通線	3.8	1998	16	2009				定期点検						定期点検
落切橋	その他	問牧幹線	8	1970	44	2009			定期点検				定期点検			
共栄橋	2級	ポールンベツ本線	30	1987	27	2009		定期点検				定期点検		【橋台】表面被覆工+断面修復工 【橋台】ひび割れ注入工 【主桁】部分的塗装塗替え工(1種ケレン) 【床版】床版防水工 縦目地取替	11.5	

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
							H26(2014)	H27(2015)	H28(2016)	H29(2017)	H30(2018)	H31(2019)	H32(2020)	H33(2021)	H34(2022)	H35(2023)
枝川橋	2級	ポールンベツ本線	15	1986	28	2009		定期点検				定期点検		【橋台】表面被覆工+断面修復工 【床版】断面修復工		
													4.6			
第1号橋	その他	岩屋の沢線	8.5	1973	41	2009				定期点検			定期点検			
第2号橋	その他	岩屋の沢線	7.4	1973	41	2009			定期点検			定期点検				
第3号橋	その他	岩屋の沢線	7.34	1995	19	2009			定期点検			定期点検				
岡林橋	1級	本幌別オフン線	8.5	1970	44	2009			定期点検			定期点検				
戸田橋	1級	本幌別オフン線	15.5	1970	44	2011			定期点検	←-----→	【主桁】塗装塗替え工(1種ケレン) 【橋台】表面被覆工+断面修復工 【橋台】ひび割れ注入工 【伸縮装置】取替工 【地覆】断面修復工		定期点検			
										21.0						
菊地橋	1級	本幌別オフン線	12.5	1970	44	2009			定期点検			定期点検				
豊月橋	1級	本幌別オフン線	8.4	1970	44	2009			定期点検			定期点検				
ツネオマナイ橋	1級	本幌別オフン線	18.4	1970	44	2011			定期点検				定期点検	←-----→ 【主桁】部分的塗装塗替え工(1種ケレン) 【支承】モルタル打ち替え工 【地覆】地覆打替え工		
																5.9
内田橋	1級	本幌別オフン線	8.4	1971	43	2009			定期点検			定期点検				
第1号橋	その他	毛登別2号線	10.5	1971	43	2009			定期点検			定期点検				
岩本橋	その他	割石1号線	12.4	1969	45	2009				定期点検			定期点検			
幌別橋	その他	本幌別乙線	15.6	1967	47	2009			←-----→ 【橋台】表面被覆工+断面修復工 【橋脚】表面被覆工+断面修復工 【支承】アンカボルト取替 【高欄】ガードレール取替		定期点検			←-----→ 【主桁】部分的塗装塗替え工(1種ケレン)		定期点検
										5.1						5.2

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
							H26(2014)	H27(2015)	H28(2016)	H29(2017)	H30(2018)	H31(2019)	H32(2020)	H33(2021)	H34(2022)	H35(2023)
屋根棟橋	その他	本幌別乙線	10.44	1982	32	2009				定期点検			定期点検			
第1号橋	その他	ポールンベツ2号線	7.6	1974	40	2009			定期点検				定期点検			
第2号橋	その他	ポールンベツ2号線	12.1	1994	20	2009				定期点検			定期点検			
第1号橋 H30.12 廃止	その他	本幌別1号線	7	1958	56	2009										
第1号橋	その他	ポールンベツ4号線	9.47	1974	40	2009			定期点検	【橋台】表面被覆工+断面修復工 【伸縮装置】取替工			定期点検	【主桁】部分的塗装替え工 (1種ケレン)		
昭和橋	その他	割石2号線	16	1967	47	2009			4.5	【橋脚】表面被覆工+断面修復工 【高欄】ガードレール比-ム取替			定期点検	【主桁】部分的塗装替え工 (1種ケレン)	1.2	
第1号橋	その他	本幌別4号線	7.55	1987	27	2009			3.9				定期点検		6.0	
第1号橋	その他	本幌別4号線	7.55	1987	27	2009				定期点検			定期点検			
大津橋	1級	中央本幌別線	4.1	1970	44	2009		定期点検				定期点検		【橋台】表面被覆工+断面修復工		
新栄橋	1級	中央本幌別線	12.56	2006	8	2011					定期点検				1.2	
新栄橋	1級	中央本幌別線	12.56	2006	8	2011					定期点検				定期点検	
ベヤマン橋	1級	中央本幌別線	20.02	1992	22	2011		定期点検				定期点検		【主桁】部分的塗装替え工(1種ケレン) 【橋台】ひび割れ注入工		
ベヤマン橋	1級	中央本幌別線	20.02	1992	22	2011		定期点検				定期点検			3.1	
萬作橋	1級	中央本幌別線	13.6	1993	21	2009				定期点検				定期点検		
第1号橋	その他	ベヤマン1号線	15.2	1977	37	2009				定期点検				定期点検		
第2号橋	その他	ベヤマン1号線	10.5	1978	36	2009				定期点検			定期点検			

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
							H26(2014)	H27(2015)	H28(2016)	H29(2017)	H30(2018)	H31(2019)	H32(2020)	H33(2021)	H34(2022)	H35(2023)
第1号橋	その他	ペヤマン2号線	6.55	1972	42	2009			定期点検				定期点検			
第2号橋	その他	ペヤマン2号線	5.4	1973	41	2009				定期点検			定期点検			
旭橋	その他	中央パイロット線	60	1968	46	2009		定期点検				←	定期点検			
第1号橋(御室橋)	2級	オムロ共栄線	23.5	1968	46	2009					32.7					定期点検
第1号橋	その他	バンケナイ1号線	4.32	1994	20	2009				定期点検					定期点検	
古川橋	2級	共栄般毛内線	7.42	1988	26	2009					定期点検					定期点検
清川橋	2級	共栄般毛内線	7.72	1988	26	2009					定期点検					定期点検
清流橋	2級	共栄般毛内線	9.51	1987	27	2009				定期点検				定期点検		
見送橋	1級	公園通線	90.1	1990	24	2011			定期点検					定期点検		
新生橋	1級	公園通線	8.6	1971	43	2009				定期点検					定期点検	
幌富橋	2級	ベンケナイ東1号線	75.1	1970	44	2011										
								定期点検								
第1号橋	2級	ベンケナイ東1号線	2.1	1982	32	2009					定期点検					定期点検
第1号橋	2級	桜井の沢線	25	1974	40	2009				定期点検					定期点検	

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
							H26(2014)	H27(2015)	H28(2016)	H29(2017)	H30(2018)	H31(2019)	H32(2020)	H33(2021)	H34(2022)	H35(2023)
永原橋	2級	桜井の沢線	20.45	1978	36	2009			定期点検			定期点検				
銀峰橋(せせらぎ橋)	その他	コテージの里線	7.4	1994	20	2009		定期点検				定期点検				【橋台】根継ぎコンクリート 【主桁】部分的塗装塗替え工(1種ケレン) 【床版】断面修復工
中本橋	2級	志美宇丹本線	11.7	2005	9	2011					定期点検				3.4	定期点検
清涼橋	1級	オファンタルマナイ本線	20.7	1984	30	2011			定期点検							【床版】断面修復工 【主桁】部分的塗装塗替え工(1種ケレン)
仁達内橋	1級	オファンタルマナイ本線	20.8	1977	37	2011			定期点検			定期点検				6.1
河原橋	1級	オファンタルマナイ本線	30.78	1983	31	2011			定期点検			定期点検				
豊国橋	1級	オファンタルマナイ本線	29	1960	54	2011			定期点検							【主桁】ひび割れ注入工 【橋脚】表面被覆工+断面修復工 【伸縮装置】取替工 【地覆】コンクリート打換え工 【高欄】取替工
楓橋	1級	オファンタルマナイ本線	20.7	1963	51				定期点検						定期点検	【橋台】ひび割れ注入工 【主桁】部分的塗装塗替え工(1種ケレン) 【支承】モルタル打ち替え工 【地覆】断面修復工
末広橋	1級	オファンタルマナイ本線	25.15	1965	49	2011										【床版】床版防水工 【主桁】部分的塗装塗替え工(1種ケレン) 【橋台】根継ぎコンクリート 【地覆】地覆打替え工
思案橋	2級	ニタチナイ本線	17.5	1974	40	2011			定期点検						定期点検	【支承】モルタル打ち替え工 【地覆】断面修復工
第2号橋	2級	ニタチナイ本線	9.6	1971	43	2009			定期点検					5.0	定期点検	
石照橋	その他	ニタチナイ本線	24.8	1983	31	2009			定期点検							定期点検
第1号橋	その他	豊沃2号線	13	1979	35	2009			定期点検					定期点検		

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
							H26(2014)	H27(2015)	H28(2016)	H29(2017)	H30(2018)	H31(2019)	H32(2020)	H33(2021)	H34(2022)	H35(2023)
第1号橋	その他	オファンタルマナイ5号線	3.5	1984	30	2009			定期点検				定期点検			
開拓橋	2級	オファンタルマナイ東1号線	29.4	1978	36	2009			定期点検			定期点検				
榊橋	2級	上徳豊沃線	6.14	1977	37	2009			定期点検			定期点検				
渡辺橋	2級	上徳豊沃線	13.3	1974	40	2009			定期点検				定期点検			
タチカラ橋	2級	上徳豊沃線	3	1976	38	2009				定期点検						定期点検
聖花橋	その他	オムロシユベツ線	15.5	1968	46	2009			定期点検			定期点検				
清流橋	その他	オムロシユベツ線	10.5	1968	46	2009			定期点検			定期点検				
樋口橋	その他	大奮上徳線	2.5	1977	37	2009			定期点検			定期点検				
第1号橋	その他	大奮上徳線	8.42	1992	22	2009				定期点検						定期点検
新生橋	1級	オファンタルマナイ東2号線	41.5	1995	19	2011			定期点検				定期点検			【床版】床版防水工
第1号橋(新徳橋)	1級	オファンタルマナイ東2号線	13.84	1995	19	2009			定期点検					定期点検		3.0
豊栄橋	1級	オファンタルマナイ東2号線	50	1969	45	2009				定期点検						【主桁】部分的塗装塗替え工(1種ケレン) 定期点検
歌登大橋	1級	貯木場線	100	1971	43	2011			定期点検							【床版】床版防水工 【主桁】部分的塗装塗替え工(1種ケレン) 【橋台】ひび割れ注入工 【支承】モルタル打ち替え工 【地覆】断面修復工 定期点検 22.5





橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
							H26(2014)	H27(2015)	H28(2016)	H29(2017)	H30(2018)	H31(2019)	H32(2020)	H33(2021)	H34(2022)	H35(2023)
国見橋	その他	西歌オム口線	43.82	1979	35	2009			定期点検			定期点検				
上幌橋	その他	カミホ口線	14.7	1982	32	2009				定期点検					定期点検	
岩木橋	その他	本幌別乙2号線	10.44	1981	33	2009				定期点検				定期点検		
第1号橋	その他	本幌別8号線	14.44	1981	33	2009				定期点検				定期点検		
岩屋橋	その他	ポールンベツ線	13.54	1982	32	2009			定期点検			定期点検				
もみじ橋(タツカラ橋)	その他	タツカラウシ線	10.44	1983	31	2009				定期点検					定期点検	
ベヤマン5号橋	その他	中央二股線	7.34	1987	27	2009				定期点検					定期点検	
ベヤマン4号橋	その他	中央二股線	8.44	1987	27	2009				定期点検					定期点検	
ベヤマン3号橋	その他	中央二股線	11.44	1987	27	2009				定期点検					定期点検	
重元橋	その他	西ベヤマン線	16.5	1972	42	2009				定期点検					定期点検	
第1号橋	その他	西ベヤマン線	10.44	1987	27	2009				定期点検					定期点検	
忠徳橋	1級	歌登中央線	2.25	1989	25	2009				定期点検					定期点検	
池田橋	その他	割石1号線	4.3	1989	25	2009					定期点検					定期点検

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
							H26(2014)	H27(2015)	H28(2016)	H29(2017)	H30(2018)	H31(2019)	H32(2020)	H33(2021)	H34(2022)	H35(2023)
第1号橋	2級	共栄般毛内線	2.5	1987	27	2009					定期点検					定期点検
割石橋	その他	割石1号線	2.75	1990	24	2009					定期点検					定期点検
第1号橋(歌幌橋)	その他	本幌別乙3号線	16.56	1984	30	2009			定期点検			定期点検				
上徳志別橋	その他	上徳志別線	61.9	1992	22	2009			定期点検			定期点検				
北原橋	その他	中央三角山線	2	1990	24	2009					定期点検					定期点検
平川橋	1級	パンケナイ本線	12.2	1994	20	2009			定期点検							定期点検
石ノ沢橋	1級	パンケナイ本線	11.4	2002	12	2009					定期点検					定期点検
屋根棟大橋	1級	中央本幌別線	200	1996	18	2011		定期点検				定期点検				
中幌橋	1級	中央本幌別線	73	2002	12	2011					定期点検					定期点検
北栄橋	その他	北志美宇丹線	11.4	1980	34	2009			定期点検							定期点検
福竜橋	その他	北志美宇丹線	8.4	1963	51	2009			定期点検							定期点検
溪流橋	その他	大曲幹線	15.46	1988	26	2009					定期点検					定期点検
徳志別橋	その他	美深歌登支線	27.8	1995	21						定期点検					定期点検
橋梁点検費								9.6	32.9	32.9	17.6	20.0	20.0	20.0	19.3	16.6
今後の修繕・架替え事業費(百万円)							6.3	26.2	41.9	58.4	75.2	89.0	35.0	39.2	75.4	137.0